



MĚŘENÍ KONTROLA

POSTUP TERMOSNÍMKOVÁNÍ – TERMOSNIMKY.NET

1. DOHODA O TERMÍNU TERMOVIZNÍHO MĚŘENÍ

Při měření úniků tepla je třeba, aby rozdíl venkovní a vnitřní teploty měřeného objektu činil alespoň 15° C. Je třeba dodržet také [další podmínky](#). Stav počasí je třeba zohlednit při domlouvání termínu.

Termovizní měření v energetice, strojírenství a průmyslu není v podstatě omezeno.

2. TERMOSNÍMKOVÁNÍ NA MÍSTĚ

Přímo na místě se technik provádějící měření dohodne s majitelem domu, jaké skutečnosti potřebuje zjistit a co jej nejvíce zajímá. Celý objekt se termokamerou nasnímá s nastavením teploty okolí a relativní vlhkostí vzduchu.

3. ANALÝZA VÝSLEDKŮ TERMOVIZE

Po ukončení každého termosnímkování se data z termokamery nahrají do počítače, kde operátor vybere nejvhodnější termosnímkový, které se následně ve specializovaném programu zpracují.

4. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – PROTOKOL

Závěrečná zpráva je písemný dokument doplněný o obrazový výstup z měření. Obsah závěrečného protokolu definuje ČSN EN 13187. Součástí závěrečné zprávy jsou podmínky měření, popis naměřených hodnot a jejich výklad, které slouží pro další rozhodování majitele.

Závěrečnou zprávu zasíláme elektronicky v pdf a v případě zájmu v tištěné podobě. Doplněním jsou originály termosnímků.

5. OPAKOVANÉ SNÍMKOVÁNÍ

V případě změny situace na posuzovaném objektu, např. provedení zateplení) je možné provést opakované měření. Periodické kontroly se provádějí zejména u různých mechanických či elektrických zařízení ve výrobě.

KONTAKTY

Telefon: +420 777 896 250

E-mail: info@termosnimky.net

<http://www.termosnimky.net>